

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Empreendimento: TRAVESSIA EMISSÁRIO PARQUE DÉBORA PARO

Local: Município de Colina, Estado de São Paulo

Tomador do Empreendimento: SAAEC - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Colina



Foto 1: Córrego José Venâncio Dias com a Travessia do Emissário de Esgoto



Foto 2: Córrego José Venâncio Dias com a Travessia do Emissário de Esgoto




Foto 3: Córrego José Venâncio Dias com a Travessia do Emissário de Esgoto



Foto 4: Córrego José Venâncio Dias com a Travessia do Emissário de Esgoto



Foto 5: Vista da Travessia do Emissário de Esgoto sobre o Córrego José Venâncio



Foto 6: Vista da Travessia do Emissário de Esgoto sobre o Córrego José Venâncio



Foto 7: Vista da Travessia do Emissário de Esgoto sobre o Córrego José Venâncio



Foto 8: Vista do Emissário de Esgoto e a margem esquerda do Córrego José Venâncio Dias



Foto 9: Vista do Emissário de Esgoto e a margem direita do Córrego José Venâncio Dias



Foto 10: Vista da Travessia do Emissário de Esgoto sobre o Córrego José Venâncio Dias



Foto 11: Vista da Travessia do Emissário de Esgoto sobre o Córrego José Venâncio Dias



Foto 12: Vista da Travessia do Emissário de Esgoto e a margem esquerda do Córrego José Venâncio Dias



Foto 13: Vista da Travessia do Emissário de Esgoto sobre o Córrego José Venâncio Dias

Colina, 05 de Julho de 2.022

ELISANGELA RAQUEL
PEREIRA DE
SOUZA:31866653881

Assinado de forma digital
por ELISANGELA RAQUEL
PEREIRA DE
SOUZA:31866653881
Dados: 2022.07.08
18:25:13 -03'00'

ELISANGELA RAQUEL PEREIRA DE SOUZA
Engenheira Civil
CREA Nº 5069729430