

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Foto 1:- Vista Frontal da E.E.E Existente



Foto2:- Vista Lateral da E.E.E com Alambrado a ser demolido



Foto3:- Vista Frontal e Lateral da E.E.E com Alambrado a ser demolido



Foto 4 :- Vista da E.E.E. de Esgoto



Foto 5:- Vista da Casa de Energia e do Painele a serem demolidos



Foto 6:- Poço de Visita de recalque



Foto 7:- Local a ser construído o Poço Pulmão

Colina, 22 de Setembro de 2021.

ELISANGELA RAQUEL PEREIRA DE SOUZA:31866653881
Assinado de forma digital por
ELISANGELA RAQUEL PEREIRA
DE SOUZA:31866653881
Dados: 2021.09.23 14:35:24
-03'00'

Elisangela Raquel Pereira de Souza

CREA 5069729430

A.R.T. nº 2827230211379858

Engenheira Civil